

LACA INCRALAC®

Muchos han sido los avances tecnológicos obtenidos en los últimos años, mediante costosas investigaciones, para proteger los objetos de cobre, sus aleaciones y similares, en ambientes interiores y exteriores. PINMOR esta en condiciones de ofrecer al particular e industrial la llamado laca para cobre, bronce y aleaciones afines "INCRALAC®" de secado al aire, en forma exclusiva.

VENTAJAS DEL USO DE INCRALAC®.

1. Duración tanto en su uso interior y exterior.
2. Transparente e incolora.
3. Altísima resistencia a los rayos solares.
4. De fácil aplicación.

APLICACIÓN

Limpie y prepare la superficie correctamente. Como en todos los casos en que se aplican pinturas o lacas, la máxima duración de la película se obtiene por medio de una limpieza de la superficie del metal sobre donde se aplicara la laca.

TRABAJOS ARTESANALES.

- a) Elimine el barniz antiguo, la grasa y otras impurezas. Use nuestro diluyente código 20-158, para la limpieza.
- b) Puede pulir la superficie con abrasivos que no rayen.
- c) Use huaipe limpio.
- d) Use equipos de protección individual.

TRABAJOS INDUSTRIALES.

- a) Pretéjase con equipos de protección individual (guantes de neopreno, anteojos, etc.).
- b) Proveerse de equipos y materiales para preparar la superficie.
- c) Elimine los barnices antiguos y grasa con los diluyentes indicados anteriormente o preferentemente disolventes de limpieza. Deje remojar la película antigua 5 a 10 minutos. Limpie la superficie con huaipe limpio. Repita la operación si es necesario. En algunos casos será necesario usar métodos más enérgicos. No raye la superficie al limpiarla. Limpie y pula. Lave bien con solventes y seque con huaipe limpio.
- d) En trabajos más cuidadosos en que se desea eliminar manchas y partes contaminadas, use una solución de ácido oxálico y piedra pómez o talco.
- e) Evite el uso de lanas de acero tratadas con inhibidores químicos que manchen la superficie. Algunos de los pulidores comerciales pueden dejar una capa oleosa o con cera que limitan la acción adherente de la laca INCRALAC®.
- f) Elimine con huaipe limpio y los solventes limpios, las grasas que pueden adherirse en el manoseo.
- g) Cambie los solventes ya usados por otros más limpios.

- h) Un enjuague final con un solvente limpio no esta de más. Después proteja el metal a pintar de la grasa de sus manos.
- i) Pinte el objeto lo más rápido posible.

Pinturas MATCOLOR – Sierra Bella 1598, Santiago – (56) 2 5553334 – www.matcolor.cl