


AUTOCLEAR PLUS


Pictogramas



100:50:30
Autoclear Plus
Hardener P25 ou P35
Plus Accelerator
Plus Reducer




1




15-17




2*1
1.3-1.6 mm
0.7 bar en cabezal



3-5 min.



10 hrs. 20°C
25 min. 60°C.



5.2.62



Descripción:

Barniz de dos componentes de alto cuerpo, especialmente diseñado para el sistema bicapa Autobase en cualquier tipo de aplicación.

Producto y Aditivos:

Autoclear
Hardener P25 / P35.
Plus Reducer

Aditivos especiales:

Plus Accelerator
Elast-o-Actif: (see t.i.s. 6.8 y 6.14)

Materiales básicos:

Autoclear : combinación de resinas poliéster-acrílicas.
Endurecedor : resinas poliisocianato.

Substratos a los que puede aplicarse:

- Autobase.

Proporción de la mezcla:

Sistema standard:
100 partes en volumen de Autoclear Plus.
50 partes en volumen de Endurecedor P25/P35.
30 partes en volumen de Plus Reducer

Sistema acelerado :

100 partes en volumen de Autoclear Plus.
50 partes en volumen de Endurecedor P25.
30 partes en volumen de Plus Accelerator.

Utilizar regleta nº 1

Viscosidad de aplicación:

15-17 segundos Copa ford 4 a 20°C.

Vida de la mezcla:

Sistema acelerado: 1 hora a 20°C
Con Endurecedor P25: 2 horas a 20°C
Con Endurecedor P35: 3 horas a 20°C

Boquilla y presión en la pistola:

Pistola:	Boquilla:	Presión:
Pistola gravedad:	1.2-1.5 mm	3-5 bar
Pistola succión:	1.4-1.6 mm	3-5 bar
HVLP Gravedad:	1.3-1.6 mm	max. 0.7 bar en cabezal
HVLP Succión:	1.5-1.8 mm	max. 0.7 bar en cabezal

Método de aplicación:

Aplicar dos capas simples, dejando un tiempo de evaporación entre capas de 3 a 5 minutos. Tiempo de evaporación antes calor 5-10 min.

Nota : El tiempo de evaporación depende de la temperatura y circulación de aire.

Espesor de la película:

Aproximadamente. 20 a 30µm por capa.

Rendimiento:

Con un índice de transferencia del 70% el rendimiento teórico con una capa es de 9 m² / l. de mezcla lista uso lo que significa 16 m²/l. de pintura sin diluir con 30 µm.

Nota : El rendimiento práctico depende de varios factores, como por ejemplo forma del objeto, rugosidad de la superficie, método y circunstancia de aplicación, etc.

Limpieza del equipo:

Plus Reducer

Tiempo de secado:

Sistema acelerado:	20°C	60°C
Seco al polvo:	15 min.	3-5 min.
Seco al tacto:	1 hrs	8 min.
Seco manejo:	1½hrs	10 min.
Seco duro:	4 hrs	15 min.
Endurecedor P25:	20°C	60°C
Seco al polvo:	15 min	3-5 min.
Seco al tacto:	2 hrs	10 min.
Seco manejo:	6 hrs	20 min.
Seco duro:	10 hrs	25 min.
Endurecedor P35:	20°C	60°C
Seco al polvo:	20 min	4-7 min.
Seco al tacto:	4 hrs	15 min.
Seco manejo:	8 hrs	30 min.
Seco duro:	11 hrs	35 min.

VOC:

VOC Teórico: 570 g/l. mezcla lista para aplicar.

Envasado:

Envases de 1 y 5 litros.

Datos de seguridad referente al Autoclear Plus y aditivos:

Sólo para uso profesional (ver "Hojas de Seguridad e Higiene").

Ver texto en la etiqueta de cada producto.

Se advierte a los usuarios que cumplan la legislación vigente sobre seguridad e higiene en el trabajo, así como la eliminación de residuos.
